



## リコール、製品回収と検品のお知らせ グリベル・ニュークラシック ハーネス式クランポン

2011年10月から12月にかけて発売した、グリベル・ニュークラシッククランポンの「後部プラスチックハーネス」に成型不良品が混入した事が判明しました。登山靴のかかどが掛かる、黒色のプラスチック止め具の一部が破裂分離して装着出来ない事象が、数例発生しました(2011年12月15日現在)。このため、弊社では製品の検品を行うために製品回収をしていますのでお知らせ致します。



ニュークラシック後部プラスチックハーネス



成型不良例



エアテックニュークラシック



エアテックライト・ワイドニュークラシック



G12ニュークラシック



G10ニュークラシック



G10ワイド



G1クランポン

### 対象製品6機種(写真参照)

エアテック・ニュークラシック.....	品番	GV-RA073A04
エアテックライト・ワイドニュークラシック.....	品番	GV-RA732A24F
G12・ニュークラシック.....	品番	GV-RA074A04
G10・ニュークラシック.....	品番	GV-RA072A04F
G10・ワイド.....	品番	GV-RA072A24F
G1・クランポン.....	品番	GV-RAG01A04F

### 対象品の購入期間

2011年10月から12月に購入したものに限りです。

尚、お手持ちのグリベルクランポンが、2011年9月以前に購入された製品であれば、リコール対象品ではありませんからご安心下さい。

#### ●回収方法

購入した登山ショップへ「検品依頼」として持ち込んで下さい。製品は登山ショップを通じて弊社に転送されて検品作業を行います。尚、マジックマウンテンへ直接、送付する事は管理上の問題で止めて下さい。

#### ●検品と製品の返却

登山ショップから製品をお預かり後、検品して問題が無ければ直ちに返却します。もしも不良品が検出された場合は、良品と交換してお預かりしたショップへお届けいたします。



マジックマウンテン

<http://www.magic-mountain.jp>

検索

発売元 株式会社マジックマウンテン 〒352-0011 埼玉県新座市野火止2-8-5 TEL(048)480-0088